

INFORMACE O VÝROBKU PODLAHOVÝ OLEJ S TVRDÝM VOSKEM



OBECNÝ POPIS

Neuvěřitelně odolný a rychleschnoucí olej na broušené nebo neošetřené dřevěné podlahy. Výrobek lze použít jak k základnímu nátěru, tak k finálnímu leštění.

Podlahový olej Hardwax dodává podlaze hluboký lesk a sytou barvu a je ideální pro obytné i komerční prostory. Je také ideální pro použití v místech, kde je důležitá minimální doba uzavření.

Podlahový olej Hardwax nelze přetírat laky.

Pro profesionální i soukromé použití.

POPIS PRODUKTU

Výrobek: Vosk přidáný do rozpouštědel. Velikost

balení: 5 litrů.

Vzhled: Světle hnědá kapalina. Po zaschnutí čirá.

Stupeň lesku: Matný až ultramatný.

Riziko samovznícení: Hadříky apod. použité k aplikaci výrobku se mohou samovznítit. Použité utěrky vložte do vzduchotěsné a nehořlavé nádoby (např. sklenice od marmelády nebo kovové plechovky s víkem). Likvidujte v souladu s vnitrostátními předpisy o nakládání s odpady.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pokrytí: 20-30 m² na litr.

Před aplikací: Před použitím dobře protřepejte/ zamíchejte.

Aplikační nástroje: Nerezová špachtle, váleček nebo štětec. V závislosti na stupni lesku bílý nebo červený pad na leštění.

Teplota substrátu: Minimální teplota 15 °C.

Ředění: Nedoporučuje se.

Doba schnutí při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu:

Obnovení nátěru cca 6 hodin.

Plně vytvrzený po 6 dnech.

Před úplným vytvrzením oleje nezakrývejte povrch koberci nebo předložkami.

Čištění nástrojů: Bílý líh.

Skladování: Vydrží 2 roky, pokud je neotevřená a skladovaná při 20 °C. Po otevření se na výrobku začne tvořit slupka a může v plechovce ztvrdnout.

NÁVOD K POUŽITÍ

Neošetřené/pískované podlahy:

Ujistěte se, že je povrch naprosto čistý, suchý a zbavený prachu, vosku, mastnoty, leštidla atd. Nerovnosti, nečistoty a zabarvení lze odstranit broušením ve směru vláken. Konečné broušení musí být provedeno brusným papírem zrnitosti 100-120. Prach z broušení vysajte.

- Olej nanášejte v rovnoměrné vrstvě, dokud není povrch zcela nasycen.
- Ujistěte se, že je olej lesklý/vlhký, a rozetřete olej z mokřích míst na suchá, kde se olej vstřebal.
- Přebytečný materiál odstraňte pomocí leštičky a měkkého hadříku nebo podložky.
- Po minimálně 6 hodinách naneste další vrstvu oleje a opakujte leštění.
- Pro zvýšení lesku leštěte bílým padem minimálně po 16 hodinách.

Pravidelné čištění:

Zametejte nebo vysávejte a v případě potřeby vytírejte dobře vyždímaným mopem nebo hadrem. Pro usnadnění odstraňování nečistot z povrchu lze do vody na mytí přidat čisticí prostředek na podlahy Junckers.

Údržba:

Pokud je stávající povrch oleje v pořádku a stabilní, lze jej obnovit olejem Junckers Maintenance Oil.

Pro obnovu opotřebovaných povrchů použijte olej na podlahy Hardwax.

Povrch pečlivě obrousíte nebo vydrhnete jemným brusným papírem zrnitosti 180-220 nebo zeleným či černým nylonovým padem a nanesete podle popisu v části "Neošetřené/pískované IJoors".

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Před použitím přípravku si pečlivě přečtěte etiketu na obalu a dodržujte doporučená bezpečnostní opatření. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu.

DALŠÍ INFORMACE

Produkty:

F 2.7 - Olej na údržbu Junckers F

10.2 - Čistič podlah Junckers