

INFORMACE O VÝROBKU HT700 PODLAHOVÝ LAK



OBECNÝ POPIS

Dvousložkový 100 % polyuretanový lak na vodní bázi prémiové kvality.

Pro použití na místech s velmi vysokým provozem, výjimečně trvanlivé a odolné proti oděru. Nežloutne, velmi rychle vytvrzuje a je připraven k použití následující den.

Vhodný pro dřive utěsněné i nové nebo zcela obroušené staré podlahy.

Při lakování neošetřeného dřeva nebo dřeva obroušeného na holé dřevo použijte před vrchním tmelem některý ze základních nátěrů Junckers. Podlahový lak HT700 je nutné před použitím smíchat s tužidlem.

Podlahový lak HT700 získal dánské označení Indoor Climate Labelling. Výrobek s tímto označením prošel rozsáhlými testy emisí těkavých látek a zápachu. Tím je zajištěno, že výrobek neobsahuje žádné chemické látky, které by nepříznivě ovlivňovaly kvalitu vzduchu v místnosti.

Pro profesionální použití.

POPIS PRODUKTU

Výrobek: Dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi. Velikosti

balení: Balení: 4,95 litru (4,5+0,45) v ultra matném, matném a

hedvábně matném provedení. Vzhled: Vzhled: krémový/mléčný v

obalu. Po zaschnutí bezbarvý film.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pokrytí: 10-12 m² na litr.

Míchání: 10 dílů laku na 1 díl tužidla. Před aplikací:

Lak důkladně promíchejte/vytřepejte, dokud se nevmíchá/nevytřese veškerý usazený produkt. Přidejte tužidlo a znovu lak důkladně promíchejte/vytřepejte, minimálně 45 sekund.

Po přidání tužidla nechte působit 10 minut.

Před použitím lak znovu promíchejte/vytřepejte, minimálně 45 sekund.

Životnost nádoby: Směs by měla být použita do 2 hodin. Vyvarujte se opětovného použití směsi po uplynutí této doby.

Aplikační nástroje: Krátkovlasý mohérový váleček, vzduchový/bezvzduchový sprej, aplikátor. Lak nanášejte na lvnitřní povrch šetrně a rovnoměrně, lak rychle rozválejte, aby nedošlo ke slepení desek.

Teplota substrátu: 15-25 °C.

Ředění: Při aplikaci postříkáním se ředí maximálně 15 % vody. Doba

schnutí při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu:

Přibližně 3 hodiny.

Připravenost pro mírný provoz: 8

hodin. Plně vytvrzený po 72

hodinách.

Denně nanášejte pouze 2 vrstvy laku.

RH: Výrobky na vodní bázi mají určitý lepicí účinek, a proto se doporučují používat pouze v místnostech se stabilní vlhkostí. To znamená, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší relativní vlhkostí vzduchu by neměl v průběhu roku překročit více než 30 %.

Čištění nástrojů: Mýdlo a voda ihned po použití.

Skladování: Vydří 1 rok, pokud je neotevřená a skladovaná při 20 °C. Nevystavovat teplotám pod 5 °C.

SYSTÉMOVÁ DOPORUČENÍ

Komerční oblasti s vysokou tračností:

1 vrstva WB Primer 8 m²/litr nebo 1 vrstva SB Primer 10 m²/litr

+ 2 vrstvy HT700 podlahového laku 10-12 m²/litr.

NÁVOD K POUŽITÍ

Neošetřené/pískované podlahy:

Ujistěte se, že je povrch naprosto čistý, suchý a zbavený prachu, vosku, mastnoty, leštidla, zbytků mýdla atd. Povrch obrousíte, abyste odstranili nečistoty a nerovnosti. Důkladně vysajte a otřete hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.

- Naneste jednu vrstvu základního nátěru Junckers WB Primer nebo Junckers SB Primer. Nechte zaschnout.
- Brousit brusným papírem zrnitosti 150-180 podél vláken dřeva.
- Vysajte brusný prach a otřete jej hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.
- Naneste vrstvu podlahového laku HT700.
- Nechte přes noc zaschnout a poté naneste poslední vrstvu.
- Přínavost se optimalizuje, pokud se povrch před finálním nátěrem laku přebrousí brusným papírem zrnitosti 150-180. Pokud se finální vrstva laku nanáší po více než 24 hodinách, musí se broušení provést vždy.

Dříve zapečetěné Čoors:

- Omyjte je neutralizátorem Junckers a důkladně je přebrouste zrnitostí 150-180. Prach z broušení vysajte a otřete hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.
- Naneste jednu vrstvu laku na podlahy HT700 a nechte zaschnout.
- Před lakováním celé plochy se doporučuje provést zkušební aplikaci na menší plochu.

Jak provést zkušební aplikaci:

Nalakujte několik míst, 2 vrstvy v intervalu 4 hodin. Po 24 hodinách schnutí zkontrolujte přilnavost míst seškrábnutím hranou mince. Pokud je přilnavost funkční a vzhled povrchu je přijatelný, lze jít lakovat. Pokud výsledek není přijatelný, pokračujte podle popisu v části "Voskem/leštěnkou ošetřené l.dveře".

Vosk/leštěnka ošetřená Čoors:

- Před lakováním strojově brousit. Pro odstranění starých nátěrů
- použijte zrnitost 24-36. Poté odstraňte otěry zrnitostí 60-80.
- Nakonec použijte zrnitost 120-150, abyste dosáhli zcela hladkého povrchu.
- Pečlivě vysajte prach z broušení.
- Poté utěsněte l.dveře podle popisu v části "Neošetřené/pískované l.dveře".

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Před použitím přípravku si pečlivě přečtěte etiketu na obalu a dodržujte doporučená bezpečnostní opatření. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu.

DALŠÍ INFORMACE

Produkty:

F 5.3 - Junckers WB Primer

F 6.4 - Junckers SB Primer

F 10.3 - Neutralizátor Junckers